



LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT & ANGKUT

CRAWLER CRANE

25656261



PEMILIK

SINGATAC BINTAN

asdasd

TAHUN 2026



INSPECTION CERTIFICATE

Owner singatac bintang	Address asdasd Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
----------------------------------	--

Subject of Inspection	: CRAWLER CRANE	Type of Inspection	: Periodic Inspection
Date of Inspection	: April 15, 2026	Date of Report	: April 15, 2026
References	: 1. Permenaker No. 8 Thn 2020 2. ASME B30.5 - Mobile and Locomotive Crane		

Particulars of Equipment

Manufacture	: cina	Boom Type	: Telescopic Boom
Serial No	: 25656261	Main Hook Capacity	: 20
Model / Type	: zoomlion	Main Hook Wire Dia	: -
Capacity	: 350 Ton	Number of Wire	: 6
Made in / Year	: 2015	Aux Hook Cap	: 40
Boom Length	: 20 Mtr	Service	: Lifting & moving material

Inspection, testing & finding :

1. Review previous document inspection reports with satisfactory result.
2. Thorough visual inspection of the crawler crane and its accessories
3. Functional test has been carried out and found :
4. NDT by MT.
5. Load test as table below :

No	Description	Boom Length	Boom Radius	Boom Angle	Capacity		Time Interval	Result
					SWL	Load Test		
1	Load test 100%	-	-	-	-	-	-	Satisfactory
2	Load test 110%	-	-	-	-	-	-	Satisfactory

Conclusion :

Berdasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut diatas, maka crawler crane dengan nomor seri 25656261, dinyatakan LAIK untuk dioperasikan dengan kapasitas kerja aman tidak melebihi dari 350 Ton, dan direkomendasikan untuk diberikan surat keterangannya oleh kantor dinas tenaga kerja provinsi kepulauan riau.

Inspection carried out and certificate issued without prejudice to the rights of whomever it may concern.

Expire Date : TBD

Inspected by,

MARTONO

SKP No. 0001141022/A-APAA/21/X/2022



**LAPORAN TEKNIS PEMERIKSAAN PENGUJIAN
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
JENIS ALAT : CRAWLER CRANE
No. 013/LE-001/CC-PKP/IV/2026**

I. DATA UMUM :

1. Pemilik	:	singatac bintang
2. Alamat	:	asdasd
3. Pemakai	:	singatac bintang
4. Pengurus/ Sub kontraktor/ Penanggung jawab	:	singatac bintang
5. Lokasi Unit	:	LOT.2
6. Nama Operator	:	N/A
7. Jenis Pesawat	:	CRAWLER CRANE
8. Pabrik Pembuat	:	cina
9. Model/ Type	:	zoomlion
10. Tempat / Tahun Pembuatan	:	2015
11. Nomor Seri	:	25656261
12. Kapasitas	:	350 Ton
13. Standar yang dipakai	:	1. Permenaker No. 8 Thn 2020 2. ASME B30.5 - Mobile and Locomotive Crane
14. Digunakan untuk	:	Lifting & moving material
15. Nomor Surat Keterangan	:	N/A
16. No. Lisensi K3 Operator	:	N/A
17. Data Riwayat Pesawat	:	N/A



II. DATA TEKNIK

Spesifikasi CRAWLER CRANE	Tinggi Angkat (m)	-			
	Panjang Boom (m)	20 Mtr			
	Berat kendaraan (Ton)	-			
	Kecepatan Main Winch (m/min)	-			
	Kecepatan Aux Winch (m/min)	-			
	Kecepatan Swing (rpm)	-			
	Kecepatan Travelling (km/h)	-			
Motor Penggerak	Merk	-			
	Type	-			
	No Seri	-			
	Jumlah Silinder	-			
	Putaran (rpm)	-			
	Daya	-			
	Frekuensi (Hz)	-			
Rem	Macam	Hoisting	Slewing	Travelling	
	Type	Spring Loaded multi disk	Spring Loaded multi disk	Spring Set Hydraulically	
	System	Hydraulic System	Hydraulic System	Hydraulically	
Kait (Hook) Utama	Type	-			
	Kapasitas	20			
	Material	-			
Kait (Hook) Tambahan	Type	-			
	Kapasitas	40			
	Material	Forging Alloy Steel			
Wire Rope Sling	Type	Hoisting Utama	Hoisting Tambahan	Boom	Pendan
	Konstruksi	IWRC	-	-	-
	Diameter	28 mm	-	-	-
	Partline	6	-	-	-



III. PEMERIKSAAN VISUAL					
No	Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
1	Konstruksi bagian bawah (dengan Rantai)	Kelabang (Crawler)	√	-	-
		Kerangka Kalabang	√	-	-
		Roller Atas	√	-	-
		Roller Bawah	√	-	-
		Roda Pengencang Kelabang	√	-	-
		Roda Penggerak Kelabang	√	-	-
		Rumah Gigi Penggerak	√	-	-
		Rantai penggerak dan Sproket	√	-	-
		Sambungan Truck & Track Frame	√	-	-
2	Konstruksi bagian bawah (dengan Ban)	Roda dan Ban	-	-	Tidak Tersedia
		Gardan	-	-	Tidak Tersedia
		Pengunci Gardan	-	-	Tidak Tersedia
		Pengunci Osilasi	-	-	Tidak Tersedia
		Poros Penggerak	-	-	Tidak Tersedia
		Pengikat antara Gardan	-	-	Tidak Tersedia
3	Kaki Penumpu (Out Rigger)	Rumah Lengan Penumpu	-	-	Tidak Tersedia
		Lengan-lengan Penumpu	-	-	Tidak Tersedia
		Dongkrak	-	-	Tidak Tersedia
		Telapak Penumpu	-	-	Tidak Tersedia
		Sambungan Rumah Penumpu dengan Chasis / Truck	-	-	Tidak Tersedia
Kunci Pengaman Penumpu	-	-	Tidak Tersedia		
4	Meja Putar	Perubahan Bentuk	√	-	-
		Pengikat	√	-	-
5	Konstruksi (Bagian Atas)	Rangka & Sambungan	√	-	-
		Gantri Sambungan	√	-	-
		Pengikat Beban Imbang (CTW)	√	-	-
		Dudukan Pasak Boom	√	-	-
		Pasak Boom	√	-	-
6	Kopling	Kopling Utama	√	-	-
7	Transmisi	Transmisi	√	-	-
8	Kemudi	a. Kemudi Jalan (Crawler)	√	-	-
		b. Kemudi Roda Depan	-	-	Tidak Tersedia
		c. Kemudi Roda Tengah	-	-	Tidak Tersedia
		d. Kemudi Roda Belakang	-	-	Tidak Tersedia
9	Rem	a. Rem Jalan	√	-	-
		b. Rem Parkir	√	-	-
		c. Rem Darurat	-	-	-
10	Mekanisme Hoisting	Drum Penggulung Tali Baja	√	-	-

**III. PEMERIKSAAN VISUAL**

No	Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Baik	Buruk	Keterangan
10	Mekanisme Hoisting (cont.)	Tali Baja Utama	√	-	-
		Tali Baja Tambahan	√	-	-
		Kait Utama	√	-	-
		Kait Tambahan	√	-	-
		Puli	√	-	-
11	Boom	Konstruksi Boom	√	-	-
		Sambungan Boom	√	-	-
		Tali Penahan Boom	√	-	-
12	Safety Device	Limit Switch Hoisting	√	-	-
		Boom Angle Indicator	√	-	-
		Load Moment Indicator	√	-	-
		Anti-Two Block	√	-	-



IV. PENGUKURAN DIMENSI

SKETSA	Diameter (mm)				
	Posisi	Spec	Actual	Ada	Tidak
	Main Hook	-	20	-	√
	Auxilliary	-	-	-	√

Peralatan : Digital Vernier Calliper - Krisbow

Catatan : -

WIRE	STANDARD	DEFECT	Explanation
MAIN HOOK	ASME 30.9	Broken wire	No
		Reduction of diameter	No
		Kinking or crushing	No
		Heat damage	No


Wire Rope Measurement Process



Inspected by
MARTONO
 Lifting Equipment
 Inspector



V. HOOK MEASUREMENT

SKETCH	SPESIFICATION				
	Position	Length (mm) Spec	Actual	Hardness (Hv / Lv) Spec	Actual

HOOK	STANDARD	DEFECT	Explanation
------	----------	--------	-------------

Auxilliary Hook Photograph



Inspected by
MARTONO
 Lifting Equipment
 Inspector



VI. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK

NDT REPORT

No. 013/LE-001/CC-PKP/IV/2026

Project Name	INSPECTION FOR CRAWLER CRANE
Drawing No	N/A
Acceptance Criteria	ASME Section V
NDT Object	HOOK

NDT METHODE

Magnetic	Penetrant
√	-

SURFACE PREPARATION / CLEANING

As welded	Machining	Grinding	Brushing
-	-	-	√

EXAMINATION TIME

Before Load Test	After Load Test	Others
-	√	-

EQUIPMENT AND MATERIAL

AC Yoke	Permanent Yoke	PT	CHEMICAL TYPE
-	√	-	Magnaflux

RESULT

Part Name	Result		Defect	
	Acc	Rjtd	Type	Length
Main Hook	√	-	-	-
Auxilliary Hook	-	-	-	-

Main Hook



Inspected by

DODIK HADINATA - NDE LEVEL II

NDT Level 2



VIII. LOAD TEST REPORT

No. 013/LE-001/CC-PPK/IV/2026

No	Description	Boom Length	Boom Radius	Boom Angle	Capacity		Time Interval	Result
		-	-	-	SWL	Load Test		
1	Load test 100%	-	-	-	-	-	-	Satisfactory
2	Load test 110%	-	-	-	-	-	-	Satisfactory

PHOTOGRAPH DOCUMENTATION

Load Test Process

Load Test 110%



Load Test 100%



Inspected by
MARTONO
Lifting Equipment Inspector



PT. AIKH JAYA

INSPECTION & CERTIFICATION

Mega Legenda 2 Blok D2 No. 25 Baloi Permai, Batam

Email: info@aikhjaya.com

website: www.aikhjaya.com

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN & PENGUJIAN

Objek Pemeriksaan & Pengujian





DOKUMENTASI PEMERIKSAAN & PENGUJIAN

Crawler Crane Condition



Cabin Condition



Main Hook Condition



Counter Weight Condition



NDT Process



Warning Light Condition





KESIMPULAN

Berdasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut diatas, maka crawler crane dengan nomor seri 25656261, dinyatakan LAIK untuk dioperasikan dengan kapasitas kerja aman tidak melebihi dari 350 Ton, dan direkomendasikan untuk diberikan surat keterangannya oleh kantor dinas tenaga kerja provinsi kepulauan riau.

SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

1. Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1970.
2. Pemilik / pengurus wajib mentaati semua ketentuan permenaker no. 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan angkut.
3. Operator harus berlisensi K3 dan harus selalu dibawa pada saat mengoperasikan.
4. Crawler crane dilarang dipergunakan selain fungsi dan peruntukannya.
5. Sebelum crawler crane dioperasikan pastikan semua safety device terpasang dan berfungsi dengan baik.
6. Pastikan load chart terpasang di kabin.
7. Pastikan anti two block berfungsi dengan baik.
8. Crawler crane dilarang mengangkat beban melebihi beban kerja aman yang direkomendasikan.
9. Lakukan pemeriksaan harian terhadap wire rope, hook dan fungsi kerja dari crawler crane tersebut.
10. Pemeriksaan dan pengujian berkala dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pemeriksaan ini.

Dievaluasi Oleh
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
Pesawat Angkat & Angkut,

IDAL IKHLAS, ST,.MT,.MA

NIP. 19761003 200502 1 004

Batam, 15 April 2026
Dilaporkan oleh Ahli K3 PT. Aikh Jaya
Pesawat Angkat & Angkut,

MARTONO

SKP No. 0001141022/A-APAA/21/X/2022